


检测报告公示

北京奥邦新材料有限公司

工作场所职业病危害因素定期检测

项目组人员信息			
序号	姓名	承担的服务事项	
1	岳丰秋、赵海燕	现场调查	
2	张浩天、师志	现场采样/检测	
用人单位信息			
单位名称	北京奥邦新材料有限公司		联系人
检测地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区永乐大街9号1幢、2幢		
企业规模	☐ 大型、 ☐ 中型、 ☒ 小型、 ☐ 微型、 ☐ 不详。		
技术服务信息			
技术服务领域	☐ 采矿业、 ☐ 化工、石化及医药、 ☐ 冶金、建材、 ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2024.08.30	现场采样/检测时间	2024.09.05
报告完成日期	2024.10.09	项目负责人	张红岩
技术服务结果	☒ 职业病危害因素检测	共检测岗位或工种数量 7 个，其中，职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 1 个，超标危害因素类型： ☐ 粉尘、 ☐ 化学因素、 ☒ 物理因素、 ☐ 放射性因素、 ☐ 生物因素、 ☐ 其他因素。	
照片：			
			

备注说明：