

检测报告公示

金房能源集团股份有限公司

工作场所职业病危害因素定期检测

项目组人员信息			
序号	姓名	承担的服务事项	
1	赵海燕、陈凌云、岳丰秋、杨超、孙松	现场调查	
2	赵海燕、陈凌云、杨超、岳丰秋、孙松	现场采样/检测	
用人单位信息			
单位名称	金房能源集团股份有限公司	联系人	成庆江
检测地址	北京市房山区长阳镇康泽路1号院（熙景嘉园锅炉房）、北京市房山区长阳镇怡和北路1号院（熙兆家园锅炉房）、北京市房山区长阳镇祥云街3号院（长阳半岛锅炉房）、北京市房山区长阳镇长韩路10号院（金域缙香锅炉房）、北京市房山区良乡天星街1号院（广阳绿地锅炉房）、北京市房山区多宝路首开安盛家园（首开安盛家园锅炉房）、北京市海淀区西二旗中路2号（领秀硅谷锅炉房）、北京市海淀区后厂村路与永丰路交汇处（万科如园锅炉房）、北京市海淀区温泉路凯盛家园（温泉凯盛家园锅炉房）、北京市昌平区龙域东路1号院（金域国际锅炉房）、北京市海淀区回龙观龙域中路5号院（金域华府锅炉房）、北京市大兴区新源大街27号院（首开万科中心锅炉房）、北京市大兴区天宫院华佗路1号院（金融街融汇锅炉房）、北京市大兴区北臧村镇文新南街272号院（联港嘉园锅炉房）、北京市亦庄镇鹿圈路2号院4号楼（中信新城锅炉房）、北京市通州区台湖镇兴光三街嘉创路1号院（阳光城京兆府锅炉房）、北京市通州区临河里街道金隅通和园小区107号楼南（金隅花石匠锅炉房）、北京市朝阳区甜水园东里17号楼对面供暖办公室（纺织小区锅炉房）、北京市朝阳区三环以内和平街和平街西苑1号楼供热管理处（和平西苑锅炉房）		
企业规模	<input checked="" type="checkbox"/> 大型、 <input checked="" type="checkbox"/> 中型、 <input type="checkbox"/> 小型、 <input type="checkbox"/> 微型、 <input type="checkbox"/> 不详。		
技术服务信息			
技术服务领域	<input type="checkbox"/> 采矿业、 <input type="checkbox"/> 化工、石化及医药、 <input type="checkbox"/> 冶金、建材、 <input checked="" type="checkbox"/> 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域		
现场调查时间	2024.11.16、17、19、21、22	现场采样/检测时间	2024.11.25、26、27、28
报告完成日期	2024.12.02、03、04、05	项目负责人	赵海燕
技术服务结果	<input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害因素检测	共检测岗位或工种数量 <u>19</u> 个，其中，职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 <u>0</u> 个，超标危害因素类型： <input type="checkbox"/> 粉尘、 <input type="checkbox"/> 化学因素、 <input type="checkbox"/> 物理因素、 <input type="checkbox"/> 放射性因素、 <input type="checkbox"/> 生物因素、 <input type="checkbox"/> 其他因素。	
照片			

备注说明：无